

监理检查记录表

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-ZLJC-008

施工单位	宁波兴晟新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 07 月 27 日	检查地点	施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#、2#组件分散安装、桥架安装进行检查。 2、2#直流电缆敷设、防雷接地扁铁焊接进行检查。 3、箱变基础、设备安装检查。		
存在问题	1、屋面产生的垃圾未清理。 2、组件安装过程中组件小线及 MC4 接头未使用卡扣或金属扎丝挂起，裸露在外，且与屋面有接触。 3、组件分散搬运过程中组件有划痕；安装过程中出现脚踩组件行为。 4、桥架安装过程中连接处部分螺栓未紧固。		
整改要求	1、要求施工单位对现场垃圾废料一日一清。 2、组件安装过程中组件 MC4 接头严禁裸露在外，更不能与屋面有接触。 3、组件分散搬运过程中，严禁组件正面玻璃及背板划伤，严禁出现踩踏组件、坐组件等行为。 4、要求按照设计标准整改。		
检查人	朱月	施工项目部 签收人/日期	陈建波
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：陈建波 日期：2025.07.29		
复查意见	已按要求完成 复查人：朱月 日期：2025.07.29		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备