

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 9 日

星期: 一

天气: 晴

气温:

工程名称: 宿松县2018年“斗室”第一批光伏扶贫项目一标段二标段

监
理
工
作
情
况

十一个村未达到施工条件, 暂未施工。
巡视新耕村现场场平情况, 要求施工单位。
增加2台挖机, 加快施工进度。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

安徽远
山电力工
程有限
公司

破凉镇. 新耕村 场坪, 地形精组测量。

其
它
事
项

挖机站

本日现场监理人员

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

记录人:

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建