

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 26°-34°

日期: 2018 年 7 月 16 日

星期: _____

工程名称: 宿州市2018年“五”第一批光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

巡查各施工点安全措施落实情况, 工程
进度、工程质量,
巡查施工现场安全防护带情况, 高
温季节应急药品落实情况,
现场无安全事故。
整理监理资料。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
弘电力
工程有
限公司

1. 新耕田地平整完成, 立柱10根
2. 湖石、蒲河场平整完成, 放点完成
3. 三冲线树
4. 罗汉山、廖河方向已定, 平场地。
5. 力姑村、国贵即立柱10根, 国贵线树。
6. 双河场地平整完成。

其
它
事
项

日现场监理人员

录人:

版表

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

江苏省住房和城乡建设厅监制

