

日期: 2018 年 07 月 19 日
 星期: 四
 工程名称: 宿松县2018年江淮五线一批光伏扶贫项目

天气: 晴
 气温: 25-33°

监 理 工 作 情 况	现场巡视各施工单元安全措施落实情况 巡视现场施工进度及工程质量情况。 高温季节, 应急预案落实情况。 整理监理资料并上传监理云。 现场无安全事故。	
施 工 情 况	施工单位 安徽 山电 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 新耕造变房已搭建1/3。 2. 碎石立柱完成40% 3. 磨河抗桩基础完成8% 4. 磨河杆塔已到施工现场 5. 四台定桩放线中。 6. 国赛伐树平场地
其 它 事 项	磨河杆塔 记冲, 记冲, 伐树, 平场地。	
本日现场监理人员: 任志合		
记录人: 任志合		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘土友

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建