

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 8 月 3 日

星期: 五

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

天气: 阴转中雨
气温: 22-35

监 理 工 作 情 况	巡视各施工单位安全措施落实情况 巡视各施工点工人安全佩戴情况、防护用品配备情况 巡视施工进度、工程质量 施工现场无安全事故 整理监理资料并上传监理记	
施 工 情 况	施工单位 安徽巨山电力工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 双河逆变器安装完成 2. 周庄安装支架 3. 望墩放点、挖基础 4. 同马、西口、同寨、荆安逆变器安装 5. 瑞石安装支架、施工人数7人 6. 三冲立柱、2人3人 挖机1台 7. 罗汉山安装支架 2人 8人
其 它 事 项	8. 迎寨、同吉场地放点 2人 9. 长溪山、夏家、沙石、水坑、进场	

本日现场监理人员: 王政会
记录人: 王政会
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 斌

