

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 14 日

星期: 二

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 25-37

监 理 工 作 情 况

巡视各施工点、工程进度、工程质量。
巡视施工现场安全措施落实情况
巡视工人安全帽配戴情况、防护用品配备情况
降温应急措施落实情况。
检查现场支架安装质量情况,基本符合图纸设计要求,
检查螺栓紧固情况,个别有未紧固到位现象,整体基本合格。
问题点现场已整改。
现场无安全事故。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

安徽远
山电力工
程有限
公司

- 1.宏富装支架完成
- 2.引山卸卸支架到场,装支架
- 3.西口卸支架.
- 4.桃园挖坑完成.
- 5.国赛装支架
- 6.夏家装支架

其 它 事 项

- 7.三冲装支架
- 8.新耕立用立柱.
- 9.血家放点,挖立柱坑,装滑道
- 10.长溪山支架到场卸车.

本日现场监理人员

记录人

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建