

监 理 日 志 (

天气: 多云
气温: 24°-35°

日期: 2019 年 8 月 15 日

星期: 三

工程名称: 宿松县2019年十五第一批光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工单元安全措施落实情况。 巡视施工点消缺整改情况、工程进度、工程质量。 光伏支架安装, 接地网焊接, 围栏立柱等 施工情况。 检查桃园立柱。 县扶贫办高主任巡视二标段各施工项目点变更情 况。 施工现场无安全事故。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="284 1003 448 1093">施工单位</th><th data-bbox="448 1003 1514 1093">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="284 1093 448 1554">安徽江山电力工程有限公司</td><td data-bbox="448 1093 1514 1554"> 1. 三斗新增场地伐树, 挖机进场, 支架安装 2. 夏家支架安装完成 3. 浦河立围栏杆, 4. 桃园立柱, 支架进场, 卸支架 5. 望墩支架进场, 卸支架 6. 斗山河、西门支架安装 7. 国赛支架安装完成 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	安徽江山电力工程有限公司	1. 三斗新增场地伐树, 挖机进场, 支架安装 2. 夏家支架安装完成 3. 浦河立围栏杆, 4. 桃园立柱, 支架进场, 卸支架 5. 望墩支架进场, 卸支架 6. 斗山河、西门支架安装 7. 国赛支架安装完成
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
安徽江山电力工程有限公司	1. 三斗新增场地伐树, 挖机进场, 支架安装 2. 夏家支架安装完成 3. 浦河立围栏杆, 4. 桃园立柱, 支架进场, 卸支架 5. 望墩支架进场, 卸支架 6. 斗山河、西门支架安装 7. 国赛支架安装完成				
其 它 事 项	本日现场监理人员: 王发会 记录人: 王发会 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建