

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 18 日

星期: 六

工程名称: 宿松县2018年第一批光伏扶贫项目

天气: 多云

气温: 24°-33°

监 理 工 作 情 况

巡视施工单位安全措施落实情况
巡视各施工项目及工程进度、工程质量。
检查一标段支架安装、接地环网焊接情况。
检查围杆基础和立杆情况。
二标段未施工。
整理监理资料。
施工现场无安全事故。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

安徽远
山电力工
程有限
公司

1. 三冲杆坑进场、放线、挖机基础
2. 坑底架架到坑、卸架
3. 新耕围杆
4. 三冲逆变器砌筑

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 刘士发

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

刘士发

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建