

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 3 日

星期: 一

工程名称: 宿松县2018年第二批农村饮水安全工程

天气: 晴转云
气温: 23°-36°

监 理 工 作 情 况	巡视施工单位安全生产情况 检查施工单位安全措施落实情况 巡视工程各取点工程进度、工程质量情况 检查新装逆变器安装情况、逆变器组件安装 现场无安全事故。 整理资料、上传监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	安徽迎山 电力工程 有限公司	1. 逆变器、三冲组件安装 2. 新装逆变器、组件到场 3. 架设山放线 4. 迎山逆变器安装 5. 迎山、邱山组件到场 6. 荆山组件到场 7. 同安、山口房顶架组件完成 8. 宏富组件到场、宏富架架。	

本日现场监理人员

记录人: 王发合

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建