

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 4 日

天气: 晴
气温: 24°-31°

星期: 二
工程名称: 新桥村2017年第一批光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

巡视各项目点工程进度、工程质量。
巡视施工单位工人安全帽佩戴情况。
巡视罗汉山组件安装情况。
检查漏网布线情况, 及穿管, 电缆沟深度。
检查屋顶组件安装, 逆变器安装, 及屋顶组件安装。
施工现场无安全事故。
整理监理资料并上传监理云。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

- 安徽运
山电力工
程有限
公司
1. 三冲放线
 2. 长溪山放线, 装组件
 3. 迎寨, 逆变器, 砌墩
 4. 罗汉山放线
 5. 新耕装组件
 6. 荆电, 桩基, 组件安装
 7. 迎寨屋顶组件安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 龙志会

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

刘士发

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建