

工程日记()

日期: 2017年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: 于都县盘古山一期20MWp

天气: 阴转小雨

气温: 18°/13°

监
理
工
作
情
况

巡查光伏区围栏安装情况, 逆流箱逆变器编号喷码
下午阴雨未能施工, 整理资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能

光伏区围栏安装 4人
逆变器逆流箱编号喷码

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘元

总监 (总监代表):

记录人:

刘元

江苏省建设厅监制