

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5月 10 日

星期: 三

工程名称: 于都一期20MW光伏电站

天气: 11/13° 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	完善整理项目资料 巡查现场消缺情况,要求认真消缺,完成后报告班长	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏华能	消缺2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2人
记录人: 2人		总监(总监代表):