

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 7 日

星期: 日

天气: 雨

气温: 31/20°

工程名称: 干都二期

监 理 工 作 情 况	消除情况进展,要求做到无返漏	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中能	电控楼网线 2人 光伏区 4人
其 它 事 项	张金兴到达项目	
本日现场监理人员		3人
记录人: 刘元		总监 (总监代表):