

监 理 日 记()

日期: 2017年5月8日

天气: 晴转雨

星期: 一

气温: 31/23

工程名称: 于都一期20MW

监 理 工 作 情 况	与运维人员核实消缺情况人进展 根据缺陷汇总记录--金巡检		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		消缺4人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		2人	
记录人: 2人		总监(总监代表):	