

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年4月29日

星期: 六

天气: 多云

气温: 28/13

工程名称: 于都1期20MWp

|                            |                                                                                    |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 电控楼消缺要求在完成消缺基础上能够对发现问题<br>进行解决,要求消缺工作落实到责任人,整改时间,规范作业<br>不得马虎应付,要将原消缺情况和整改后的情况进行汇报 |               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                               | 施工内容及进度       |
|                            | 江苏华能                                                                               | 现场消缺5人,完成消缺3处 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 发出监理周报                                                                             |               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                    | 2人            |
| 记录人: 2元                    |                                                                                    | 总监(总监代表):     |