

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 28/19°

工程名称: 板垣县于都盘电站10MW光伏发电站

监 理 工 作 情 况	整理施工资料 下午巡查消缺情况	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏中能建设工程集团	消缺 2人 电控柜玻璃更换
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2人
记录人: 2人		总监(总监代表):