

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 12日

星期: 12

工程名称: 天湖社区养老服务设施

天气: 晴

气温: 14/10℃

监
理
工
作
情
况

- 巡查25.5.
1. 对27日排水管道和污水管进行检查。
 2. 对25.26日排水管道和污水管进行检查。
 3. 对排水管道(25.26)进行检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 27日排水管道和污水管检查。
 2. 25.26日排水管道和污水管检查。
 3. 27日排水管道和污水管检查。
- 施工人数: 3人, 机械: 2台小型挖机。

其
它
事
项

验收合格

本日现场监理人员: 李洪

记录人: 李洪

总监(总监代表): 李洪

江苏省建设厅监制

