

监 理 日 记(081)

B7

日期: 2017 年 08 月 10 日

星期: 星期四

工程名称: 海陵王陵

天气: 晴

气温: 24°/33°
65%

监 理 工 作 情 况	与上电新能源单位领导检查部分箱区要 14-18区巡查, 核对(能. 施工. 监理. 电)对时检查所 发现的问题. 提出并商讨解决办法. 17. 巡视30区换同接地焊接情况. 27. 巡视19区组件安装情况.	
施 工 情 况	承包单位 三达 恒信 华邦 宝丰海 武城	施工内容及进度 上午与上电领导检查14-18区箱区以及汇流箱工作情况. 发现问题现场整改并改正. 19区组件安装20组. 30区换同接地焊接10%.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 董建 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董建

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建