

监 理 日 记(156)

日期: 2017 年 10 月 24 日

星期: 星期二

工程名称: 157#住宅楼

天气: 晴

气温: 12/23℃ 54%

监
理
工
作
情
况

23区、24区换回接地施工。横回接地施工。

检查: 25~27区柜头补焊情况。
场区杂物清理。

人员:

作邦: 5人。

10区施工队: 10人。

机具:

无

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

三达

作邦。

30、31区杂物清理完毕。
23区换回接地25组。
横回接地30%。其
它
事
项

今日安全情况正常

本日现场监理人员

魏永军、赵恒

总监(总监代表): 魏永军

记录人: 赵恒

江苏省建设厅监制

