

## 监 理 日 记( 159 )

日期: 2017年10月27日

星期: 星期五

工程名称: 湖北三汉

天气: 晴

气温: 11/24  
51%

|                            |                                                                                 |                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视: 24区横同接地扁铁焊接情况.<br>线端固定情况.<br>27区柜头补焊情况.<br><br>人员: 赵恒<br>三处: 5人.<br>华邦: 4人. |                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                            | 施工内容及进度                           |
|                            | 三处<br><br>华邦                                                                    | 23区横同接地焊接完.<br>24区焊接50%<br>27区补焊. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 今日安全情况正常                                                                        |                                   |
| 本日现场监理人员 黄永军 赵恒            |                                                                                 |                                   |
| 记录人: 赵恒                    |                                                                                 | 总监 (总监代表): 黄永军                    |

江苏省建设厅监制

