B7

监 理 日 记(190)

日期：2017 年 12 月 6 日　　天气：晴

星期：星期三　　气温：3/13°

工程名称：湖北三汉

监理工作情况	巡视： 视三区桩头除锈打磨. 四区组件接地施工. 40区桩头刷防腐底漆. 验收：箱逆变基础排水井验收. 人员： 光伏区：20人. 机具： 无.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	三达 恒信 宏英海	视三区桩头除锈打磨50组. 四区组件接地施完. 箱逆变基础排水井验收合格 (电缆防火泥封堵合格. 井内无积水, 箱变底部排水通畅. 符合要求).
其它事项		
本日现场监理人员	赵恒.	
记录人：赵恒	总监（总监代表）：	

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建