

监 理 日 记(200)

日期: 2017 年 12 月 16 日

星期: 星期六

工程名称: 湖北三溪

天气: 晴
气温: 8/10

监 理 工 作 情 况	巡视: 站 36区组件接地施工情况. 39.40区穿线管固定绑扎. 站 4区汇流箱 校线并临时编号. 消缺: 站 站地区未两端接地组串. 从开挖沟槽并焊接 接地扁铁.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	王达 汪佳 宋某海	36区组件接地施工完. 39区穿线管固定绑扎完. 汇流箱 校线 两个区(站. 四区).
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘恒
记录人: 刘恒		总监 (总监代表): 董永平

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建