

监 理 日 记 (202)

日期: 2017 年 12 月 18 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 1/10°

工程名称: 湖北三印

监 理 工 作 情 况	<p>巡视: 38区组件接地线施工情况. 23.24区汇流箱 核结情况. 23区汇流箱吊牌制作. 场内西星目位置. 因该悬挂安全标识和警戒线.</p> <p>人员: 光伏区: 25人</p> <p style="text-align: right;">机具: 无.</p>
----------------------------	--

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	<p>三达</p> <p>恒信</p> <p>宏建海</p>	<p>38区组件接地施工完成.</p> <p>23.24区汇流箱核结完.</p> <p>23区汇流箱及组件吊牌完.</p>

其 它 事 项	今日安全情况正常.
------------------	-----------

本日现场监理人员: 袁旦.

记录人: 袁旦 总监 (总监代表): 袁旦

