

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 0℃ - 12℃监
理
工
作
情
况

今日巡检, 5单元钩机一辆挖电缆沟, 4. 单元钩机一辆回填箱逆变挡土墙, 发现墙体有几个没刷防腐漆, 给施工2人员说明及时刷了防腐漆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 7号箱逆变砌挡土墙.
2. 5号单元浇筑混凝土挡土墙. 65个
3. 5单元安支架. 6人 12根.

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 刘少峰 李小平

记录人:

李小平

总监 (总监代表):