

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 11 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 25 ~ 32°C

工程名称: 丰县50MW光伏电站二期20MW工程

监 理 工 作 情 况

1. 检查外线: 1) 今天W9基没动。
2. 综合楼生活区砌墙: 1) 注意过水房间的墙底有200mm高素混凝土翻边, 2) 生活区至一层屋面一层屋面至水相房间屋面有两道爬梯(十扶手)注意预埋。3) 外粉刷前注意不同材料结合处钢丝网纤维网的贴缝, 以防粉刷后开裂。

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

其 它 事 项

1. 至于6月8日, 如贵通知单: 只有外线有回复单, (不规范), 其他单位没有回复, 要求他们及时回复。

本日现场监理人员

孟文伟 薛常彪 沈江友

记录人: 沈江友

总监理工程师:

卢浩彦