

天气: 雷阵雨
气温: 24~32°C

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 6 月 28 日
星期: 二
工程名称: 盩厔县 50mwp 光伏扶贫项目一期 20mwp 工程

1. 监理工作分配: 1) 孟文伟: 综合楼、外线土建部分
2) 朱善兵: 光伏区土建部分
3) 王亚新: 综合楼、光伏区外线电气部分
4) 王登营: 由于无空期帮助
5) 王登营: 土建材料由孟文伟协助检查
6) 王登营: 电气材料由王亚新协助检查
7) 王登营: 平行检查记录、材料设备进场验收记录由各自行管理整理

承包单位 施 工 内 容 及 进 度

1. 安全培训由王亚新做(每月一次), 安全记录由孟文伟记录
2. 各自看自己分管的图纸
3. 自己能处理的可自行解决(如扣)重大问题及时汇报
4. 介给监理内部材料
5. 光伏区外线: 1) 今天有几18~17~13架线 2) 1/2~

其它事项
1. 光伏区南向北侧板重量相差150~200mm
2. 光伏区: 1) 17区(含)同一排板中不同间距 2) 电
3. 光伏区均与厚板件安装年位未进行中间交接验收

本日现场监理人员: 孟文伟 朱善兵 王亚新 王登营 沈江
记录人: 沈江

总监理工程师: 沈江

1. 今天没电, 当地村民将临时用电搞断