

# 监 理 日 记 (

天气: 雷阵雨  
气温: 21~27℃

日期: 2016 年 7 月 14 日

星期: 四

工程名称:

益县50MW光伏电站二期50MW工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 查看光伏区图纸: 1) 共 20.36663MW.
2. 检查综合楼: 1) 外墙有部分整改. 2) 内部水电安装进行中. 3) 卫生间吊顶采用塑料扣板与设计的中瓷进行中. 4) 卫生间吊顶采用塑料扣板与设计的中瓷进行中. 5) 卫生间吊顶采用塑料扣板与设计的中瓷进行中.
3. 卫生间吊顶采用塑料扣板与设计的中瓷进行中.
4. 卫生间吊顶采用塑料扣板与设计的中瓷进行中.

## 施 工 内 容 及 进 度

承包单位

施  
工  
情  
况

光伏区: 1) 电气设备安装红冲之间的接地扁钢沟 400mm 深. 2) 组件接头圈在 C 型钢檩条上. 但接头有的在下面, 容易进水. 要求放到上面且不在板缝下.

其  
它  
事  
项

1. 从 7 月 6 ~ 13 日到益县为甲方出差, 技术服务.
2. 王登营 7 月 8 日离开到河南汝州.

本日现场监理人员

袁文伟 朱善兵 王业新 沈江右

记录人:

沈江右

总监理工程师:

王业新