

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 7 月 21 日

星期: 四

工程名称: 江苏金坛50MW光伏电站二期20MWp

天气: 阴

气温: 21~29℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查综合楼: 1) 下这样大雨后检查室内漏水ip
水设备如时机. 2) 高低. 墙面. 屋面均有印水.
3) 地面地砖有局部空鼓开裂.

2. 外输电线路: 1) 第3次付款: $620 \times 93\% = 576.6$ 万
按合同: $576.6 \times 70\% = 4036200$ 元; 实付: $4036200 - 2701500$ (前2次付款): 1334700 元. 2) 光伏区高压部分: 110

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

$\times 30\% = 33$ 万; 按合同: $33 \times 70\% = 231000$ 元.

其
它
事
项

本日现场监理人员

高文伟 朱磊 王业新 沈洁

记录人: 沈洁

总监理工程师:

江苏省建设厅监制