

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 7 月 24 日

星期: 日

工程名称: 丰县50MW光伏发

天气: 阴

气温: 25~30℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查综合楼制安工程: 1. 孟文伟 朱磊 王亚新 一起去检查. 2. 未完工程: 内装饰装修, 屋面防水, 避雷带, 外墙涂料, 室外污水管, 台阶散水, 变形缝, 雨篷, 门窗, 卫生洁具, 水电安装, 地面地板等.
2. 检查外线: 检查沟盖板, 浮托, 铺砂情况.
3. 查看9、10、17台区中间交接验收表格资料情况, 签字.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

- 施工方注意事项: 本次交接的内容: 附件完整性, 光伏区的清洁度.
4. 今至综合楼外线, 光伏区低压部分有少量人工干扰外, 其它大面积待工.

其 它 事 项

本日现场监理人员

孟文伟 朱磊 王亚新 沈进友

记录人:

沈进友

总监理工程师:

王洪亮