

监 理 日 志

工程名称: 临潼天阳20MW光伏电站技改

日期	2018年8月19日 星期日	气候	PA	气温	14~21°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	光伏区围栏 浇筑 升压站排水沟施工				
检查发现的问题	光伏区防火墙封堵不合格				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容 或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			

