

监 理 日 志

工程名称: 临泽县20MW光伏电站项目

日期	2018年8月21日 星期二	气候	阴有雨	气温	15°~21°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏电站自建站以来 开展站排水沟施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			

