

监 理 日 志

工程名称: 临潼永朝 20MW 光伏电站项目

日期	2018 年 8 月 22 日 星期三	气候	晴	气温	15~22°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区自建站通水 升压站排水沟施工				
检查发现的问题	光伏区逆变器、直流汇流箱部分接地螺栓锈蚀, 不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			

