

监 理 日 志

工程名称: 临潼天朝 20MW光伏电站项目

日期	2018年8月23日 星期四	气候	晴	气温	18~24℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区自检消缺 开关站排水沟施工				
检查发现的问题	箱变内通讯电缆无标识牌。 不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			

