

监 理 日 志

工程名称: 临潼天朗 20MW 光伏电站项目

日期	2018 年 9 月 25 日 星期六	气候	阴	气温	11°~23°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区自检消缺 开关站排水沟施工				
检查发现的问题	检查发现 光伏区. 光伏支架阵列间 穿线管未固定. 不符合要求.				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			

