

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 23 日

星期: 二

工程名称: 贺兰通威五联村光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17 - 33℃

监
理
工
作
情
况

7:30. 二期光伏区巡视
施工工人有个别没正确佩戴安全帽, 已现场整改.
官装品应力板垂直度和相间宽度抽查

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

北
东

1. 搬运管桩..
2. 北侧引缆沟应力板施工完毕

其
它
事
项

无

施工人数: 14
管理人员: 2
施工机械: 打桩机 1 台

本日现场监理人员

张市玉 姜大... 王

记录人: 姜大... 王

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严忠

