

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 11 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 20-31℃

工程名称: 贺兰县威远镇通光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	7:30' 在建光伏区安全巡查。 12#箱变验筋.发现 钢筋有错绑现象 责令现场整改。 11#箱变基础.钢筋Φ8.有泥土未清除.现 场责令整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 12#箱变基础绑筋 2. 13#箱变支模。
其 它 事 项	责令现场整改的问题 已现场整改。 施工工人数: 7 管理人员数: 2 使用机械: —	
本日现场监理人员 刘... 南玉泉		
记录人: 刘... 南玉泉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建