

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 30 日

星期: 一
工程名称: 宜兴区成源光一体光伏发电项目

天气: 晴
气温: 33℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区巡查. 2. 打桩施工过程中有个别工人穿短裤上岗. 现场责令整改. 3. 垂直吊卸管桩. 有个别工人没正确佩戴安全帽. 现场要求整改.	
施 工 情 况	施工单位 旭 东	施 工 内 容 及 进 度 1. 搬运运上期余留) 逆变器. 汇流箱等材料. 2. 预压力桩施工. 3. 垂直吊卸管桩. (3# 6-5m)
其 它 事 项	施工工人: 12 监理人员: 3 施工机械: 铲车1台 吊车1台 打桩机1台 平板车1台.	
本日现场监理人员: 苏. 叶. 叶 南. 玉. 景		
记录人: 苏. 叶. 叶		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苏. 叶. 叶

