

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

星期: 一

工程名称: 贺兰区威远联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 34℃ - 21℃

监 理 工 作 情 况	7:30. 光伏区检查 检查13#箱变拆模, 无麻面 无漏筋 逐一排查 吊钩力矩, 无爆头, 无倾斜.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 吊钩力矩施工 2. 箱变基础13#拆模 3. 标头除锈
其 它 事 项	施工人数: 9 管理人员: 2 施工机械: 打木匠机 1台	
本日现场监理人员: 孙... 南... 姜...		
记录人: 孙...		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙...

