

监 理 日 志 ()

日期: 2018. 年 8 月 24 日

星期: 五

工程名称: 望兰区成五联村光伏电站项目

天气: 晴
气温: 29℃-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏电站巡查 2. 检查过程中发现排头除锈未清除干净. 现场口头责令整改. 3. 火警头的排头未整改. 就字整. 又整. 现场要求立即整改. 已整改.	
施 工 情 况	施工单位 旭东	施 工 内 容 及 进 度 1. 新排头力未施工 110 2. 排头除锈防腐. 3. 支架组装 4. 直流电缆敷设. 5. 组件安装. 3人组 100%
其 它 事 项	施工人数: 20人 管理人数: 2人 使用机械: 0台 1台 设备 1台.	
今日现场监理人员: 王小明 李小明 记录人: 王小明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王小明		

