

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 28 日

星期: 二

工程名称: 贺兰县威远镇光伏扶贫项目

天气: 晴
气温: 30℃-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区巡查. 2. 组件安装过程中. 组件出现偏差. 责令整改. 3. 柜头防腐还有锈迹. 4. 支架安装过程中有偏差. 责令整改. 5. 组件上有污渍和泥土没处理. 令整改.	
施 工 情 况	施工单位 旭 东	施 工 内 容 及 进 度 1. 打桩施工 2. 油池防水处理. 3. 支架安装 4. 组件安装 5. 支架组装 6. 柜头除锈
其 它 事 项	施工人数: 28 管理人员: 2 使用机械: 打桩机 1台 四轮 1台	
本日现场监理人员 朱一心 苗玉荣		
记录人: 朱一心		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李卫平

