

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 31 日

天气: 阴
气温: 26℃ - 18℃

工程名称: 宜兴通威互联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查.
2. 安装组件电缆不整齐. 责令现场整改.
3. 已施工过的组件残留物.(垃圾)及时清出施工现场.
4. 下发告知书一次

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

九

号

1. 预压力桩施工.
2. 转运支架
3. 光伏组件安装(整改)
4. 直流电缆敷设.
5. 更换有缺陷的管桩.

其 它 事 项

1. 施工又组 : 30
2. 管理又组 : 2
3. 使用施工机械: 0.5台 钩机1台 钩机1台 打桩机1台.

本日现场监理人员

李... 南玉泉

记录人: 李... 南玉泉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李... 南玉泉

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版



由 扫描全能王 扫描创建