

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 6 日

天气: 晴
气温: 8℃ - 20℃

工程名称: 望兰区成王社区光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

1. 7:30. 光伏电站巡查.
2. 11区东侧三排组件安装有不整齐.
要求限期整改
3. 下午开监理例会

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
九	1. 组件安装 2. 支架安装 3. 转运支架 4. 爬梯(箱变)制作安装 5. 檩托安装

九

1. 组件安装
2. 支架安装
3. 转运支架
4. 爬梯(箱变)制作安装
5. 檩托安装

其 它 事 项

施工人数: 32人
管理人员: 2人
施工机械: 3台吊车 2台电焊机

本日现场监理人员: 李. 王. 市. 王. 李.
记录人: 李. 王. 市. 王. 李. 总工程师/总监理工程师代表(签字): 李. 王. 市. 王. 李.

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建