

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 7 日

星期: 2

工程名称: 贺兰县工业园区污水处理厂

天气: 晴
气温: 21℃ - 11℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏电站巡查 2. 11区 N25 (1-8) 组串) 组件安装不规范. 3. 发现有个别工人不正确佩戴安全帽. 已责令整改.	
施 工 情 况	施工单位 加 9-	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装 2. 支架安装 3. 组串线缆地沟开挖 4. 爬梯安装 5. 桩头除锈 6. 支架转运 (堆放材料) 7. 平整光伏电站地面.
其 它 事 项	施工人数: 43人 管理人员: 2人 施工机械: 吊车 1台 平板 1台	
本日现场监理人员: 李亚明 市王景		
记录人: 李亚明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李亚明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建