

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 17 日

星期: -

工程名称: 贺兰县成瓦联网光伏发电项目

天气: 阴

气温: 18-19℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30 光伏区检查 2. 串焊机接地焊接, 不规范, 现场要求整改. 3. 检查光伏区组件安装. 4. 检查预留架焊接及桩头处理. 5. 汇流箱安装, 有个别不牢, 现场要求整改.	
施 工 情 况	施工单位 加 长	施 工 内 容 及 进 度 1. 汇流箱安装 2. 串焊机接地焊接 3. 光伏板接地连接及接线 4. 支架安装 5. 组件安装
其 它 事 项	1. 施工人数: 44 2. 管理人数: 2 3. 施工机械: 吊车1台、四轮车1台	
本日现场监理人员: 李永明 李永明 记录人: 李永明 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李永明		

