

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 4 月 20 日

天气: 晴
气温: 21°C - 8°C

工程名称: 贺兰百威互联网光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查
2. 检查电缆沟开挖深度
3. 检查 3x25 交流电缆穿管
4. 检查箱体安装, 平整度等规范施工
5. 检查逆变器安装
6. 下午监理例会
7. 检查组串间接地沟深度

施 工 情 况

施工单位: 施 工 内 容 及 进 度

旭
东

1. 电缆沟开挖
2. 箱体安装
3. 支架安装
4. 支架安装
5. 汇流箱接线
6. 逆变器安装

其 它 事 项

施工人数 = 47
管理人员 = 3
施工机械 = 500W 焊机 1 台
0.9 吨

本日现场监理人员: 刘小明 李永军

记录人: 刘小明 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永军

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建