

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 29 日

星期: 二

工程名称: 贺兰县威联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 10-21℃

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 在建光伏区安全. 质量检查 2. 检查中发现汇流箱柜头没规范安装现场要求整改. 3. 逐一排查. 13区已安装的组件 4. 检查. 接地环沟. 深度. 接地线安装. 5. 检查支架安装平整度. 垂直度.	
施 工 情 况	施工单位 旭 东	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装 2. 支架安装 3. 开挖环沟 4. 环网接地安装 (热容量火罩?) 5. 汇流箱安装. 6. 桥架安装
其 它 事 项	施工人数: 47 管理人员: 3 使用机械: 钩机1台 吊车1台	
本日现场监理人员: 孙永刚 李永刚		
记录人: 孙永刚		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙永刚

