

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 3 日

星期: 二

工程名称: 宜兰区威远路光伏发电项目

天气: 晴

气温: 4℃ - 21℃

监 理 工 作 情 况	1. 在建光伏区安全-度易检查。 2. 排查光伏区组件安装无限。 3. 环网接地沟深度检查, 垂直接地极安装检查。 4. 爬梯除锈, 防腐存在无限, 责令整改。	
施 工 情 况	施工单位 中 东	施 工 内 容 及 进 度 1. 组件安装。 2. 环网接地沟开挖, 安装接地极 3. 桥架安装。 4. 逆变器安装。
其 它 事 项	施工人数: 30 管理人数: 3 使用机械: 钩机 1 台 叉车 1 台, 0 号 1 台	
本日现场监理人员 孙... 邵...		
记录人: sh...	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严...	

