

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 4 日

星期: ①

天气: 晴
气温: 5℃ - 23℃

工程名称: 贺兰县威亚联网光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查洞缺(组件)
2. 检查接地沟回填
3. 检查料架安装
4. 取录单一份

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
东

1. 料架安装
2. 背板线连接
3. 组件洞缺
4. 接地环沟回填
5. 接地线焊接

其 它 事 项

施工人数: 1人
管理人员: 3
使用机械: 钩机1台, 电焊机1台

本日现场监理人员

孙小波 李正荣

记录人: 孙小波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙小波

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建