

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 5 日

星期: 五

工程名称: 贺兰区威远联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 2-15℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查3x25电缆敷设
2. 检查汇流箱接线

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

旭
东

1. 组中安装光伏板
2. 3x25敷设
3. 汇流箱接线
4. 组件背板线连接

其
它
事
项

施工人数: 20
管理人员: 3
施工机械: 吊车1台, 焊机1台

本日现场监理人员: 李永芳

记录人: 李永芳

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李永芳

