

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 11 日

星期: 四

工程名称: 镇兰通威互联网光伏发电项目.

天气: 晴

气温: 2-18°C

监 理 工 作 情 况	1. 7:50 光伏区巡查. 2. 检查已安装的组件缺陷. 3. 检查组串接地焊接. 4. 现场发现有个别工人未佩戴安全中帽, 现场已口头责令整改.	
施 工 情 况	施工单位 旭东	施 工 内 容 及 进 度 1. 组串接地焊接. 2. 10kV 逆变器安装. 3. 恢复围栏做防腐. 4. 背板连接. 5. 环沟平整.
其 它 事 项	施工人数: 20 现场管理人数: 4 使用机械: 四轮一台, 钩机一台.	
本日现场监理人员	李小明, 南玉荣	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫安	

